



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro: PARANACIDADE

Em: 25/09/2024 17:32



Protocolo:

22.811.448-0

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.908/0001-42) SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado 2:

Assunto: OBRAS

Cidade: CURITIBA / PR

Palavras-chave: PAVIMENTACAO

Nº/Ano: -

Detalhamento: PLACA DE OBRAS

Código TTD: -

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

Carta 057/2024/SUPEX/SUP

Curitiba, data digital

Ilustríssima Sra. Elizabeth Silveira Schmidt
DD. Prefeita Municipal de Ponta Grossa/PR
Av. Visc. de Taunay, 950 - Ronda - CEP 84051-000
Ponta Grossa/PR

Notificação para correção de placas de obras

Prezada Senhora Prefeita,

Em razão do contido no Regulamento Operacional Geral do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná (SFM) e tendo em vista o anexo Relatório de Supervisão sobre as placas de obras realizadas com recursos estaduais no município de Ponta Grossa/PR, serve a presente como NOTIFICAÇÃO para que todas as irregularidades apontadas no citado relatório sejam sanadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do efetivo recebimento da presente.

É importante ressaltar que é obrigação do município, enquanto conveniente, “exibir as marcas do Governo do Paraná, da Secretaria de Estado do Governo, do CONVENIENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os padrões de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes órgãos, após a assinatura do CONVÊNIO”, o que implica inegavelmente a obrigação do município em manter as placas de obras nos padrões de identidade visual fornecidos pela Secretaria de Estado das Cidades – SECID e pelo PARANACIDADE.

Ademais, é de se advertir desde já que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO poderá implicar a adoção das medidas legais, contratuais e administrativas decorrentes do inadimplemento das obrigações do município.

Certa de sua atenção, agradeço antecipadamente e envio meus votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Camila Mileke Scucato
Secretária de Estado das Cidades
Superintendente do PARANACIDADE

Documento: **CN057PontaGrossa_notificacaoplacadeobras.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Camila Mileke Scucato (XXX.309.919-XX)** em 25/09/2024 17:32 Local: PRCID/SUP.

Inserido ao protocolo **22.811.448-0** por: **Camila Mileke Scucato** em: 25/09/2024 17:32.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
1a9d3318303d126947d0887560cfc9cd.

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO
PLACAS DE OBRAS INSTALADAS

MUNICÍPIO	Ponta Grossa ERPTG
OBJETO	Obras de Pavimentação Urbana

PROJ.	LOT.	OBRA	EMPRESA	CONTRATO	ASSINATURA	VALOR	PROGRAMA	SUPERV.
197	1	Pav. Urbana	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	214/2022	10/06/2022	R\$ 1.996.483,14	PAM	silva
197	2	Pav. Urbana	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	215/2022	10/06/2022	R\$ 3.032.144,28	PAM	silva
198	1	Pav. Urbana	ANTONIO MORO & CIA LTDA	226/2022	17/06/2022	R\$ 3.900.477,71	PAM	silva
198	2	Pav. Urbana	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	227/2022	17/06/2022	R\$ 2.062.506,68	PAM	silva
198	3	Pav. Urbana	ANTONIO MORO & CIA LTDA	228/2022	17/06/2022	R\$ 2.085.459,06	PAM	silva
199	1	Pav. Urbana	HAYAR TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	209/2022	08/06/2022	R\$ 4.272.589,34	PAM	silva
206	1	Pav. Urbana	ANTONIO MORO & CIA LTDA	035/2024	27/02/2024	R\$ 2.171.888,08	PAM	silva
209	1	Pav. Urbana	CORREIA NETO Proj. e Construções Ltda.	082/2024	18/03/2024	R\$ 2.549.776,60	PAM	silva
210	1	Pav. Urbana	IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	291/2024	24/05/2024	R\$ 2.030.640,00	PAM	rafaela
211	1	Pav. Urbana	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	084/2024	25/03/2024	R\$ 514.108,45	PAM	silva
212	1	Pav. Urbana	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	112/2024	08/04/2024	R\$ 1.031.377,14	PAM	silva
213	1	Pav. Urbana	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	293/2024	24/05/2024	R\$ 7.483.892,56	PAM	rafaela
214	1	Pav. Urbana	TERRAPLENAGEM ZABEL LTDA	141/2024	19/04/2024	R\$ 1.403.814,99	PAM	rafaela
215	1	Pav. Urbana	INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	092/2024	18/04/2024	R\$ 990.291,34	PAM	silva
216	1	Pav. Urbana	INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	087/2024	25/03/2024	R\$ 669.946,07	PAM	silva
216	2	Pav. Urbana	INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	088/2024	25/03/2024	R\$ 2.234.622,69	PAM	silva
217	1	Pav. Urbana	IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	292/2024	24/05/2024	R\$ 907.377,77	PAM	silva
219	1	Pav. Urbana	INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	104/2024	08/04/2024	R\$ 3.477.480,87	PAM	silva
220	1	Pav. Urbana	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	113/2024	12/04/2024	R\$ 4.153.160,91	PAM	rafaela

LEVANTAMENTO PLACAS DE OBRAS

A presente vistoria foi realizada em 23 e 24/09/2024, e contou com a presença:
Eng.^a Fiscal Mário Rochinski. Durante o processo de vistoria do objeto do contrato
acima:

- () Não¹ foram constatadas divergências em relação ao objeto ou irregularidades.
- (x) Foram constatadas divergências em relação ao objeto ou irregularidades. (Obs.: deverá detalhar as divergências ou irregularidades).

¹ verificação do adequado funcionamento e da conformidade com os projetos e memoriais descritivos dos serviços.
(Instrução Normativa nº 001/2017)

Relatório fotográfico dos serviços executados

(Instrução Normativa nº 001/2017)

Placa de obra – SAM 197 – L.1. A placa de obra não encontrada na obra.


Placa de obra – SAM 197 – L.2. Placa de obra em bom estado de conservação.



Placa de obra – SAM 198 – L.1.
Placa de obra encontrada no chão e mal estado.

Placa de obra – SAM 198 – L.2.
A placa de obra não encontrada na obra.



Placa de obra – SAM 198 – L.3.
Placa de obra em bom estado, porém coberta por adesivo.



Placa de obra – SAM 199 – L.1.
Placa de obra em estado médio de conservação, foi despregada.




Placa de obra – SAM 206 – L.1.
Placa de obra em estado médio de conservação, porém sem estrutura e coberta por adesivo.



Placa de obra – SAM 209 – L.1.
Placa de obra encontrada no chão e mal estado.



Placa de obra – SAM 210 – L.1.
Placa de obra em mal estado de conservação, pichada e coberta por adesivo.



Placa de obra – SAM 211 – L.1.
Placa de obra em bom estado de conservação

Placa de obra – SAM 212 – L.1.
A placa de obra não encontrada na obra.



Placa de obra – SAM 213 – L.1.
Placa de obra em estado médio de conservação, suja e precisando de reforço na estrutura.



Placa de obra – SAM 214 – L.1.

Placa de obra em estado médio de conservação, precisando de reforço na estrutura e coberta por lona.



Placa de obra – SAM 215 – L.1.
Placa de obra em bom estado de conservação, coberta por lona.




Placa de obra – SAM 216 – L.1.
Placa de obra em bom estado de conservação.



Placa de obra – SAM 216 – L.2.
Placa de obra em bom estado de conservação, coberta por lona.



Placa de obra – SAM 217 – L.1.
Placa de obra em estado médio de conservação e coberta por lona.



Placa de obra – SAM 219 – L.1.
Placa de obra em bom estado de conservação.



Placa de obra – SAM 220 – L.1.
Placa de obra em bom estado de conservação.

Parecer do andamento/conclusão da obra

Em vistoria in loco das obras ficou constatado que neste período eleitoral, diversas placas de obra foram danificadas e algumas retiradas.

Ponta Grossa, 24 de setembro de 2024.

Paulo César de Melo Silva

Analista do PARANACIDADE
Eng.º Civil CREA-PR 014.075-V
Escritório Regional PTG

Documento assinado eletronicamente por:
Paulo Cesar de Melo Silva (24/09/2024 19:05:48)

Nome/controle do arquivo:
2024092419054860.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024092419054860>